



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

J005493381 N° d'imprimé : NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 17/02/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S033J182 (9) RAISON SOCIALE : **AUTOVISION PL** (3) COORDONNÉES: 27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 3 QUAI ALFRED DE VIAL 33530 BASSENS 0556748592 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGREMENT: 017J7023 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE

# IDENTIFICATION DU VEHICULE (2) Immatriculation et Date d'immatriculation Da

Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CP-471-GJ (F)

27/07/2018

07/08/2008

Marque

Genre

Carrosserie

IVECO

TCP

CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

ZCFA1AG0302523084

M3

Type/CNIT

Energie

LA1A2243V44

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

414132

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLETECHNIQUE DÉFAVORABLE

#### (3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

18/08/2025

25181269

#### (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Gauche)

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré (Avant)

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Arrière Droite)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontal d'un feu de brouillard avant (Droite)

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Arrière Droite)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale (Essieu 2 Intérieur)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu Avant Droite, Essieu 2 Avant Gauche)

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution: P0420 P0562

#### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

## Opacité des fumées (<=1.50m-1) :

C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :

Efficacité globale (>= à 50%) : 60% Efficacité par essieu : E1 : 65% E2 : 55% Déséquilibre (<20%) E1 : 11% E2 : 15%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 24%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.4% D:-1.2% h<0,8m Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-2.5% D:-4.0%